

شرکت
عمران
آبشار
ایسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

۲۵ آذر تا ۱ دی ماه

مجتمع بزرگ
مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

دیوار حائل و برشی

- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل طبقه ۳- ضلع شمال و شمال غربی
- ✓ اجرای قالب بندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع جنوبی



نصب پنل سقف

- ✓ ساخت پنل سقف در کارگاه بلوک و انتقال به گود
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع جنوب غربی




ستون‌ها

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های باقی مانده طبقه ۴- قسمت پارکینگ
- ✓ آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳- قسمت شمال غربی و غربی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع جنوب و جنوب غربی



تیرهای اصلی و فرعی

- ✓ اجرای آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارت آخر سقف ۴- ضلع شمالی
- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۳- ضلع جنوب غربی
- ✓ اجرای آرماتوربندی حدواصل بین برج و رمپ طبقه ۳- ضلع غربی




خاکریزی و تسطیح

✓ خاکریزی ضلع شمالی



راه پله

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی راه پله ضلع شمال و شمال غربی طبقه ۴- به ۳-
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی راه پله ضلع جنوبی طبقه ۳- به ۲-



حفاری چاه

✓ ادامه حفاری چاه جذبی




انباری

✓ ساخت و نصب وال پست انباری های طبقه ۴- ضلع جنوب شرقی



بتن ریزی

- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۳- ضلع جنوبی
- ✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۳- به ۲- ضلع جنوبی



گزارش پیشرفت پروژه



۱۴۰۰/۰۹/۲۷



۱۴۰۰/۰۹/۳۰



۱۴۰۰/۰۹/۲۸



۱۴۰۰/۰۹/۳۰











