

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

۲۵ آذر تا ۱ دی ماه

# مجمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی چیتگر

## ديوار حائل و برشي

- ✓ آرماتور بندي ديوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوبي و شرقي
- ✓ آرماتور بندي و قالب بندي ديوار حائل ۱- ضلع شمالي



## نصب پنل سقف

✓ نصب پنل سقف ۲- ضلع جنوبی




## ستون ها

- ✓ آرماتور بندی و قالب بندی ستون های ۱- ضلع شرقی
- ✓ آرماتور بندی ستون های ۱- هسته مرکزی
- ✓ آرماتور بندی ستون های ۲- ضلع غربی



## تیر سقف

- ✓ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف ۲- ضلع جنوبی
- ✓ آرماتور بندی تیر سقف ۲- ضلع غربی



## خاکریزی و تسطیح

✓ خاکریزی و تسطیح خاک ضلع شرقی



## حفاری چاه

✓ حفاری چاه های جذبی ۵-



## انباری

✓ یک رگه کردن انباری های ۴-



## بتن ریزی



- ✓ بتن ریزی دیوار حائل ۱- ضلع شمالی
- ✓ بتن ریزی تیر سقف ۲- ضلع جنوبی
- ✓ بتن ریزی ستون های ۱- ضلع جنوبی









۱۴۰۰/۰۹/۲۷



۱۴۰۰/۰۹/۲۸

۴



۱۴۰۰/۰۹/۲۹



۱۴۰۰/۰۹/۳۰

