


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D3

(۱۶ الی ۲۱ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

نصب تیر و ستون

- نصب ستون های پارت پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای فرعی پارت چهارم بال غربی






پارکینگ الحاقی

❑ بتن ریزی پارت دوم سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی

❑ آرماتوربندی دیوار حایل شمالی طبقه ۴- پارکینگ الحاقی

❑ آرماتوربندی ستون های طبقه ۴- پارکینگ الحاقی

❑ سوراخکاری و کاشت آرماتور دوخت ستون های طبقه ۴- پارکینگ الحاقی



انباری ها

- ❑ تیغه چینی انباری ها طبقه ۲-
- ❑ ساخت و نصب وال پست انباری ها طبقه ۲-



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۲۱