


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N^۳

(۲ الی ۷ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای دیوار

✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های طبقه همکف زون ۱



اجرای تیر سقف

✓ اجرای پارت آخر آرماتوربندی دال سقف

طبقه ۱- پارکینگ الحاقی

✓ بتن ریزی پارت دیگری از دال سقف طبقه

۱- پارکینگ الحاقی

✓ اجرای اسکافلد زیر سقف طبقه همکف

زون ۳ بال شرقی برج اصلی

✓ نصب قالب کف تیرهای تیرهای سقف طبقه

همکف زون ۳ بال شرقی برج اصلی

✓ اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه

همکف زون ۳ بال شرقی برج اصلی



اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه همکف زون ۱ بال غربی برج اصلی



پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه همکف برج اصلی



راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتور بندی راه پله طبقه همکف به +۱



انباری ها

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۳-
- ✓ اجرای دیوار چینی انباری طبقه ۳-



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۷

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۷/۰۷