

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N۵ (۲ الی ۷ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# سقف



□ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۵+ قسمت میانی برج

□ قالب بندی تیر سقف طبقه ۵+ قسمت میانی برج

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۴+

# نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۵+ ضلع غربی




# ستون

□ آرماتور بندی ستون های طبقه ۶+ ضلع غربی

□ آرماتور بندی ستون های طبقه ۶+ ضلع شرقی

□ قالب بندی ستون های طبقه ۶+ ضلع شرقی



# موتور خانه

□ قالب بندی دیوار موتورخانه ضلع جنوب غربی

□ بتن ریزی ستون های موتور خانه ضلع جنوب غربی



# دیوار برشی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع شرقی



# انباری

□ دیوار چینی انباری های طبقه ۲-

□ جوشکاری و نصب والپست انباری های ۱-



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲



تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی

۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی



۱۴۰۱/۰۷/۰۷