



# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N۶ (۲ الی ۷ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# سقف



□ قالب بندی تیر سقف طبقه ۶+ ضلع شرقی (پارت دوم)

□ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۶+ هسته مرکزی

□ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۶+ (پارت دوم)

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۵+





# نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۶+ ضلع شرقی (پارت دوم)



# ستون



❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۶+ ضلع غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۶+ ضلع غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۶+ هسته مرکزی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ هسته مرکزی

# موتور خانه

□ آرماتور بندی فونداسیون موتورخانه ضلع جنوب غربی



# دیوار برشی



□ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع غربی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ ضلع غربی

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۷/۰۷