

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۰۹ الی ۱۴ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## اجرای دیوار

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های طبقه همکف زون ۱
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی و ستون های طبقه همکف زون ۱





## اجرای تیر سقف

- ✓ تکمیل سقف طبقه ۱- پارکینگ الحاقی
- ✓ اجرای اسکافلد زیر سقف طبقه همکف زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ نصب قالب کف تیرهای تیرهای سقف طبقه همکف زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه همکف زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی تیر سقف طبقه همکف (کف +۱)





## اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف زون ۱ و ۲ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه همکف زون ۱ و ۲ بال غربی برج اصلی





## پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه همکف زون ۳ بال شرقی  
برج اصلی





## راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه همکف به +۱





## انباری ها

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۳-
- ✓ اجرای دیوار چینی انباری طبقه ۳-
- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۲-





# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۰۹



# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۱۴



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۰۹



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۱۴