

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

( ۹ الی ۱۴ مهر ماه )



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

## سقف


□ آرماتور بندی تیر سقف طبقه  
+۵ قسمت میانی برج

□ قالب بندی تیر سقف طبقه +۵  
قسمت میانی برج

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶  
ضلع شرقی

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶  
ضلع غربی

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه  
+۵








# نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۵ + ضلع  
غربی (پارت دوم)

□ نصب پنل سقف طبقه ۵ + ضلع  
شرقی (پارت دوم)



# ستون



❑ آرماتور بندی ستون های  
طبقه +۶ ضلع غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه  
+۶ ضلع شرقی

❑ آرماتور بندی ستون های  
طبقه +۶ ضلع شرقی

❑ قالب بندی ستون های طبقه  
+۶ ضلع شرقی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه +۶  
ضلع غربی



# موتور خانه

❑ بتن ریزی دیوار موتورخانه  
ضلع جنوب غربی

❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری  
موتور خانه ضلع جنوب غربی



# دیوار برشی

□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۶  
ضلع شرقی





# رمپ جنوبی

□ زیر سازی پلت فرم رمپ جنوبی






# انباری

□ دیوار چینی انباری های طبقه  
-۲

□ جوشکاری و نصب والپست انباری  
های -۱





# راه پله

□ زیر سازی و آرماتور بندی راه  
پله شماره ۱ طبقه +۵ به +۶

□ زیر سازی راه پله شماره ۴  
طبقه +۵ به +۶





تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۹



# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۱۴



تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی



۱۴۰۱/۰۷/۰۹



تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی



۱۴۰۱/۰۷/۱۴