





گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D2

(۲۱ الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- آرماتوربندی سقف ۱۱+ بال شرقی
- زیرسازی سقف ۱۴+ بال غربی




نصب تیر و ستون

- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی
- نصب ستون های استیج چهارم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

□ اجرای دیوارهای پیش ساخته طبقات مثبت بال
شرقی و غربی




تاسیسات

- ❑ نصب رایزرها و لوله های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- ❑ نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۲+ بال شرقی



انباری ها

□ اجرای رابیتس انباری ها طبقه ۵-



پارکینگ الحاقی

❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه
۵-۶- بال شرقی




تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)




۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶