






# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D3

(۲۱ الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


# اجرای سقف

- بتن ریزی سقف ۵+ بال غربی
- اجرای قالب بندی سقف ۵+ بال شرقی



## نصب تیر و ستون

- نصب تیرهای اصلی پارت پنجم بال غربی
- نصب تیرهای فرعی پارت چهارم بال شرقی



## پارکینگ الحاقی

□ اجرای آرماتوربندی پارت سه سقف ۵- پارکینگ الحاقی



## بارهای ارسالی

- تیرهای ارسالی از شرکت فولاد پوریا در محل پروژه
- تخلیه مواد فایرپروف در محل پروژه



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶