

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## ستون ها

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های طبقات ۲+ و ۳+





## سقف و تیر سقف

✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای  
سقف طبقه ۳ (+۴ کف) هسته مرکزی برج

اصلی

✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۳ (+۴ کف)  
هسته مرکزی برج اصلی

✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای

سقف طبقه ۲ + بال غربی برج اصلی

✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۲ + بال غربی  
برج اصلی

✓ بتن ریزی سقف طبقه ۳ + بال شرقی

✓ بتن ریزی سقف طبقه ۲ + بال غربی





## دیوار برشی

- ✓ آرماتوربندی دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۳+ ضلع جنوب شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۲+ ضلع جنوب غربی برج اصلی





## راه پله


- ✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه ۲ به ۳+ بال شرقی
- ✓ اجرای بتن ریزیراه پله طبقه ۲ به ۳+ هسته میانی برج





## موتورخانه


- ✓ اجرای قالب بندی مرحله اول دیوار ضلع جنوبی موتورخانه
- ✓ دکفراژ مرحله اول دیوار ضلع شرقی موتورخانه





## کارگاه رزوه

✓ تکمیل آرماتوربندی رزوه شده تیر طبقه +۴





## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۰۷



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۲



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۰۷



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۲