



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(هفتم الی دوازدهم آبان ماه)




مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۷ هسته مرکزی


❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه +۷ ضلع غربی

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷ ضلع شرقی (پارت دوم)



نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ هسته مرکزی



ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه +۷ ضلع غربی

□ قالب بندی ستون های طبقه
+۷ ضلع غربی

□ بتن ریزی ستون های طبقه +۷
ضلع غربی


□ آرماتور بندی ستون های
طبقه +۸ ضلع شرقی



انباری

□ دیوار چینی انباری های ۳-

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های ۳-



دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۸ ضلع شرقی


□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۷ ضلع غربی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه
+۷ ضلع غربی



کارگاه رزوه

□ آماده سازی رزوه جهت تیر سقف
و ستون



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۰۷

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی

۱۴۰۱/۰۸/۰۷

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۱۲