



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6 (۲۱ الی ۲۶ آبان ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر




# سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۷  
ضلع غربی

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه +۷  
ضلع غربی

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر  
سقف طبقه +۸ ضلع شرقی (سطح  
طبقه +۹)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷





# نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ هسته مرکزی






# ستون

□ آرماتور بندی ستون های  
طبقه +۸ هسته مرکزی

□ قالب بندی ستون های طبقه  
+۸ هسته مرکزی

□ بتن ریزی ستون های طبقه +۸  
ضلع شرقی

□ دکفراژ قالب ستون های بتن  
ریزی شده





# انباری

□ نصب پلیت انباری های طبقه ۳-






# دیوار برشی

❑ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۷  
ضلع شرقی

❑ دکفراژ قالب دیوار برشی طبقه  
+۷ ضلع شرقی






# راه پله

❑ زیر سازی و آرماتور بندی  
راه پله شماره ۳ طبقه +۷ به  
+۸

❑ آرماتور بندی راه پله شماره  
۳ طبقه +۶ به +۷

❑ تکمیل آرماتور بندی راه پله  
شماره ۱ طبقه +۶ به +۷





تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۲۱



تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۸/۲۶



تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۸/۲۱



تصویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۰۸/۲۶