

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


سقف

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۷ بال غربی (پارت
دوم)

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه
+۷ قسمت میانی برج

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷
قسمت میانی برج (پارت اول)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷



راه پله

□ آرماتور بندی راه پله شماره ۳
طبقه +۷ به +۸



ستون

□ آرماتور بندی ستون های طبقه +۸
بال غربی




انباری

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۳-



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷