

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف



□ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۸ بال غربی

□ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۷ بال
غربی (پارت دوم)

□ قالب بندی تیر سقف طبقه +۸
قسمت میانی برج

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۸

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷

نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۸ + قسمت
میانی برج (پارت اول)



ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه +۸ بال غربی

□ قالب بندی ستون های طبقه
+۸ بال غربی

□ بتن ریزی ستون های طبقه +۸
بال غربی

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه +۹ بال شرقی (پارت
اول)

□ دکفراژ قالب ستون های بتن
ریزی شده



انباری

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۳-

□ ضد زنگ زنی والپست انباری
های طبقه ۳-



راه پله

□ قالب بندی راه پله شماره ۳
طبقه +۷ به +۸



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۱۷

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷