

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6


(۱۹ الی ۲۴ آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف



❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۸ بال غربی

❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۷ بال
غربی (پارت دوم)

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه +۸
قسمت میانی برج

❑ بتن ریزی سقف طبقه +۸ قسمت
میانی برج

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۸

نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۸ + قسمت
میانی برج



ستون

❑ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ بال غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ بال غربی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۸+
بال غربی

❑ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۹+ بال شرقی

❑ قالب بندی ستون های طبقه
۹+ بال شرقی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+
بال شرقی

❑ دکفراژ قالب ستون های بتن
ریزی شده



دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۹ بال شرقی



انباری

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۳-

□ دیوار چینی انباری های طبقه
۳-



راه پله

❑ بتن ریزی راه پله شماره ۳
طبقه +۷ به +۸

❑ آرماتور بندی راه شماره ۱
طبقه +۸ به +۹

❑ آرماتور بندی راه شماره ۱
طبقه +۸ به +۹



تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴