



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

□ آرماتور بندی سقف ۱۴+ بال شرقی



نصب تیر و ستون

- نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی




اجرای واحدهای مسکونی

- نصب وال پست دیوارهای طبقه ۶+ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۶+ بال شرقی
- اجرای عایق کاری سرویس بهداشتی های طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای کاشی کاری سرویس بهداشتی های طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای کاشی کاری بالکن واحدهای طبقه ۱+ بال غربی





تاسیسات



□ اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه +۱ بال غربی


□ اجرای لوله های تاسیساتی واحدهای طبقه +۱ بال غربی

□ اجرای لوله های تاسیساتی سرویس بهداشتی های طبقه +۱ بال غربی

□ اجرای ساپورت لوله های سقفی واحدهای طبقه +۱ بال غربی

انباری ها


- اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۶-
- اجرای قرنیز انباری های طبقات منفی
- اجرای پلاستر انباری های طبقات منفی
- اجرای سرامیک دیوار های خارجی انباری های طبقه ۱-
- اجرای موزاییک کف انباری های طبقه ۱-
- اجرای رابیتس دیوارهای خارجی انباری ها و پارکینگ جهت اجرای سرامیک





بارهای ارسالی

- ❑ ورود تیرهای اصلی و فرعی از کارخانه آران سیج به محل پروژه
- ❑ ورود لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی پلی پروپیلن و اتصالات پرسی به محل پروژه
- ❑ ورود کاشی به محل پروژه



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۷

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۷