



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا



گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D2

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

□ آرماتوربندی و بتن ریزی سقف ۱۴+ بال غربی



نصب تیر و ستون

- شروع نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی
- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ تیغه چینی واحدهای طبقه ۴+ بال شرقی
- ❑ نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۴+ بال شرقی
- ❑ اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ۲+ بال غربی




انباری ها

- ❑ اجرای قرنیز انباری های طبقات منفی
- ❑ اجرای پلاستر انباری های طبقات منفی



پارکینگ الحاقی

- ❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه ۵، ۶- بال غربی
- ❑ بتن ریزی مگر پارکینگ الحاقی
- ❑ کیورینگ بتن مگر پارکینگ الحاقی



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۷

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۷