



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1

(۵ الی ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای سقف


□ قالب بندی سقف ۱۴+ بال شرقی





## نصب تیر و ستون

- نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی






## اجرای واحدهای مسکونی



- اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ۴+ بال غربی
- نصب وال پست دیوارهای طبقه ۵+ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۵+ بال شرقی
- اجرای کاشی کاری آشپزخانه واحدهای نمونه طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای زیرسازی سرویس بهداشتی های واحدهای نمونه طبقه ۱+ بال غربی جهت کاشی کاری
- اجرای زیرسازی بالکن های واحدهای نمونه طبقه ۱+ بال غربی جهت کاشی کاری
- اجرای عایق کاری سرویس بهداشتی و آشپزخانه های واحدهای نمونه طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای کرگیری کف سرویس بهداشتی طبقه ۱+ بال غربی







## تاسیسات

- ❑ اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه +۱ بال غربی
- ❑ اجرای لوله های تاسیساتی واحدهای طبقه +۱ بال غربی
- ❑ اجرای لوله های تاسیساتی سرویس بهداشتی های طبقه +۱ بال غربی



## انباری ها

- اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۶-
- اجرای قرنیز انباری های طبقه ۶-
- اجرای پلاستر انباری های طبقات ۱-، ۲-، ۳-
- اجرای کلاف انباری های طبقات ۱-، ۲-









## بارهای ارسالی

- ورود ستون باکس از شرکت آران سیج به محل پروژه
- ورود اتصالات پرسی و لوله های پنج لایه نیوپایپ به محل پروژه
- ورود وال پست به محل پروژه
- ورود لوله های برقی با قابلیت خم سرد به محل پروژه





# تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰