


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D2

(۵ الی ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


اجرای سقف

- آرماتوربندی، بتن ریزی سقف ۱۱+ بال شرقی
- آرماتوربندی سقف ۱۴+ بال غربی
- قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی بازشوی طبقه همکف بال شرقی



نصب تیر و ستون

□ اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ تیغه چینی واحدهای طبقه ۳+ بال شرقی
- ❑ نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۴+ بال شرقی
- ❑ اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ۱+ بال غربی



تاسیسات

- ❑ ساخت چهارچوب نبشی دورداکت ها و اجرای آن در طبقه ۲+ بال شرقی
- ❑ ساخت ساپورت لوله های سقفی و اجرای آن در طبقه ۲+ بال شرقی
- ❑ اجرای ساپورت لوله های سقفی طبقه ۱+ بال شرقی
- ❑ اجرای داکت های تاسیساتی طبقه ۳+ بال شرقی
- ❑ اجرای لوله های تاسیساتی واحدهای طبقه ۱+، ۲+ بال شرقی




انباری ها

- اجرای قرنیز انباری های طبقه ۲، ۴، ۵-
- اجرای پلاستر انباری ها طبقه ۴، ۵-



پارکینگ الحاقی

- ❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه ۵، ۶- بال شرقی
- ❑ کروم بندی جهت شروع بتن مگر پارکینگ الحاقی



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰