



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا


# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D3

(۵ الی ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


# اجرای سقف

□ قالب بندی، آرماتوربندی سقف ۵+ بال شرقی



## نصب تیر و ستون

□ نصب تیرهای اصلی پارت پنجم بال غربی و شرقی




## تاسیسات

□ اجرای داکت های تاسیساتی طبقه ۲، ۳+ بال غربی



## پارکینگ الحاقی

- آرماتوربندی، قالب بندی دیوار حایل شمالی و شرقی طبقه ۴- پارکینگ الحاقی
- بتن ریزی دیوار حایل شمالی طبقه ۴- پارکینگ الحاقی
- قالب بندی ستون های طبقه ۴- پارکینگ الحاقی




## انباری ها

- ❑ نصب رابیتس انباری های طبقه ۱-
- ❑ اجرای پلاستر انباری های طبقه ۱-




## حفر چاه

□ حفر چاه جذبی پارکینگ الحاقی



## بارهای ارسالی

- ورود مواد فایرپروف به محل پروژه
- ورود ماسه به محل پروژه
- سیمان به محل پروژه
- ورود ستون باکس از شرکت پولاد پوریا به محل پروژه





# تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۰