

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

آذر ماه ۱۴۰۱

گزارشی ماهانه عملکرد بلوک های N1 و N2

# مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر


مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)



# تیر سقف

- اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۶- (کف ۵-)
- اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۶-
- اجرای قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۶-
- اجرای بتن ریزی تیرهای سقف ۵-





## نصب پنل سقف

□ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۶- (کف ۵-)



بلوک N1



## ستون ها

- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۵- در قسمت شمال شرقی
- اجرای قالب بندی و آرماتوربندی ستون های طبقه ۵-
- اجرای بتن ریزی ستون های ۳- در قسمت شمال غربی




بلوک N1



## دیوار حائل و برشی

- اجرای قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵-
- اجرای اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل ضلع شرقی طبقه ۵-
- اجرای قالب بندی دیوار حائل ضلع شمالی طبقه ۵-





## ژئودرین و پرایمر

□ اجرای پرایمر و ژئودرین پشت دیوار حائل طبقه ۶- در ضلع جنوب





# تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۰۱



۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اجرای اسکافلد ، آرماتور  
بندی و قالب بندی سقف طبقه ۶-

۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اجرای آرماتور بندی ،  
قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بلوک N1



# تصاویر نقطه ای ضلع شرقی

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بلوک N1



# تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بلوک N1



## تیر سقف

- اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۵-
- اجرای قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵-
- اجرای بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۵-





## نصب پنل سقف

□ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۶- (کف ۵-)



بلوک N2



## ستون ها

- ❑ اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۵-
- ❑ اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۴- قسمت شمال شرقی





## دیوار حائل و برشی



- اجرای اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل ضلع شرقی
- اجرای آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل ضلع غربی
- اجرای بتن ریزی دیوار حائل ضلع شرقی





# تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بلوک N2



# تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بلوک N2