

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

(پنجم الی دهم آذر ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر




سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۷
بال غربی (پارت دوم)

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه +۷
بال غربی (پارت دوم)

❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر
سقف طبقه +۷ قسمت میانی برج

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۶



ستون

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه

+۸ بال غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه +۸


بال شرقی



انباری

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۱-

□ دیوار چینی انباری های طبقه
۱-



راه پله

□ بتن ریزی راه پله شماره ۴
طبقه +۷ به +۸

□ اجرای پاکوب راه پله های
طبقه +۶ به +۷



بار های ارسالی

❖ ورود و تخلیه لوله های پوشفیت ۵۰ دو سر سوکت، جهت اجرای تاسیسات مکانیکی آشپزخانه، سرویس بهداشتی و...



تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹