

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

(۱۹ الی ۲۴ آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


سقف

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۷ بال غربی (پارت
دوم)

❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۷ قسمت میانی
برج


❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۸ بال شرقی (سطح
طبقه +۹)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷



نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ بال
غربی (پارت دوم)



ستون


❑ آرماتور بندی ستون های طبقه +۸ بال غربی

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه +۸ قسمت میانی برج

❑ قالب بندی ستون های طبقه +۸ قسمت میانی برج

❑ بتن ریزی ستون های طبقه +۸ قسمت میانی برج

❑ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده



دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۸ بال غربی



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴