

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N1 و N2

(پنجم الی دهم آذر ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# سقف

- اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۶- (کف ۵-)
- اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۶-
- اجرای قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۶-





# نصب پنل

□ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۶- (کف ۵-)




بلوک N1



# ستون


- ❑ اجرای آرماتوربندی ستون‌های طبقه ۵- در قسمت شمال شرقی
- ❑ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی ستون‌های طبقه ۵-





# دیوار حائل و دیوار برشی

- اجرای قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵-
- اجرای اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل طبقه ۵-



بلوک N1



# ژئودرین و پرایمر

□ اجرای پرایمر و ژئودرین پشت دیوار حائل طبقه  
۶- در ضلع جنوب





# تصویر نقطه ای ضلع شرقی

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

بلوک N1



# تصویر نقطه ای ضلع شرقی


۱۴۰۱/۰۹/۰۹

بلوک N1



# ستون

□ اجرای آرماتوربندی ستون‌های طبقه ۵-



بلوک N2



# دیوار حائل

□ اجرای اجرای آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۵-



بلوک N2



# تصویر نقطه ای ضلع شرقی

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

بلوک N2



# تصویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹

بلوک N2