



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1

(۱۹ الی ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


اجرای سقف

- بتن ریزی سقف ۱۴+ بال شرقی
- دکفراژ قالب سقف ۷+ بال غربی
- اجرای زیرسازی سقف ۸+ بال غربی



نصب تیر و ستون

- نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

- اجرای کاشی کاری سرویس بهداشتی واحدهای طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای طبقه ۲+، ۴+ بال شرقی
- نصب وال پست دیوارهای طبقه ۷+ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۵+ بال شرقی
- اجرای سرامیک کف پذیرایی (واحد نمونه) طبقه ۱+ بال غربی
- اجرای سرامیک کف سرویس بهداشتی های طبقه ۱+ بال غربی





تاسیسات

❑ ساخت و نصب رایزرهای لوله های فاضلاب

طبقه ۳+ بال غربی

❑ اجرای لوله های تاسیساتی سقف آشپزخانه

طبقه ۱+ بال غربی

❑ اجرای لوله های تاسیساتی سقف سرویس

بهداشتی های طبقه ۱+ بال غربی

❑ اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه ۱+ بال

غربی

❑ اجرای لوله های آب واحدهای طبقه ۱+، ۲+

بال غربی

❑ اجرای ساپورت لوله های سقفی طبقه ۲+ بال

غربی

❑ اجرای کلاف بندی بازشوهای تاسیساتی طبقه


۳+ بال غربی



انباری ها



- اجرای سرامیک دیوار خارجی انباری های طبقه ۱-۲-۳
- اجرای پلاستر انباری های طبقه ۴-
- کفسازی انباری ها جهت اجرای موزاییک طبقه ۱-
- ساخت چهارچوب درب انباری ها





بارهای ارسالی

ورود شیشه و پنجره های UPVC در محل پروژه



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۲۴