




گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N2

(۱ الی ۶ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


اجرای تیر سقف

➤ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه ۵-



اجرای ستون

■ آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴-



تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۱۱/۰۶