


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5 (۱۷ الی ۲۲ دی ماه)




اجرای تیر سقف



- قالب بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال شرقی (پارت دوم)
- آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۸+ قسمت میانی برج (پارت اول)
- زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۸+ قسمت میانی برج (پارت دوم)
- زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی
- دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۷+ بال غربی
- دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۸+ بال شرقی


اجرای ستون



- آرماتور بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- قالب بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- بتن ریزی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ بال شرقی
- دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده


راه پله

- قالب بندی ستونک های راه پله شماره سه




خم و برش

- خم و برش میلگرد



تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۲۲

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۰/۲۲