

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N5

(یکم الی ششم بهمن ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


اجرای تیر سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۸+ قسمت میانی برج


❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۸+



واحد های مسکونی



❑ ضد زنگ زنی والپست تیغ چینی (ایزی وال) واحد های مسکونی

❑ نصب پللیت والپست های واحد های مسکونی



واحد های مسکونی

□ نصب والپست های طبقه ۲+ واحد های مسکونی



دیوار برشی


□ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۹+ بال شرقی



اجرای ستون

□ قالب بندی ستون های طبقه ۹+ بال شرقی

□ آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ قسمت
میانی (پارت اول)



تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۶