



# گزارش هفتگی عملکرد پهنه D

(هفته اول اسفند ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# قطعه C

□ خاکبرداری گود قطعه C



# قطعه C

□ خاکبرداری گود قطعه C





# قطعه C

□ خاکبرداری گود قطعه C





# قطعه F

□ ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F






# قطعه F

□ ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F





# قطعه F

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F



# قطعه F


ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F





# تجهیز کارگاه

ساختمان اداری



# تجهیز کارگاه

ساختمان اداری □

