



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا



# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D3

(هفته اول اسفندماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای سقف

□ زیرسازی و قالب بندی سقف ۷+ بال شرقی



## انباری ها

- ❑ اجرای پلاستر انباری های طبقه ۳-
- ❑ اجرای سنگ قرنیز انباری های طبقه ۴-



## پارکینگ الحاقی

- دکفراژ قالب سقف ۳- پارت دوم پارکینگ الحاقی
- چیدمان اسکافولد سقف ۳- پارت سوم پارکینگ الحاقی
- اجرای قالب بندی سقف ۳- پارت سوم پارکینگ الحاقی



## بارهای ارسالی

ورود و تخلیه سرامیک در محل پروژه جهت اجرای  
سرامیک طبقات منفی



# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۹

# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۰۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۹



تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۴