

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N6

شرکت

عمران

آبشار

اسپادانا

(هفته سوم اسفند ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ بال شرقی (پارت دوم)

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۱۰+ بال شرقی (پارت دوم)

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج (پارت اول)

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج (پارت دوم)

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ بال غربی (پارت اول)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۹+



اجرای ستون

آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج

قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج

بتن ریزی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج

آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۱+ بال شرقی

قالب بندی ستون های طبقه ۱۱+ بال شرقی

آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ بال غربی

قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ بال غربی

بتن ریزی ستون های طبقه ۱۰+ بال غربی

دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده



دیوار برشی

❑ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۱۱+ بال شرقی

❑ بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۱+ بال شرقی

❑ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۱۰+ بال غربی

❑ دکفراژ قالب دیوار برشی بتن ریزی شده




راه پله

□ آرماتور بندی راه پله شماره ۲ طبقه ۷ به ۸ +



واحد های مسکونی

- ❑ نصب ایزی وال (تیغه چینی) طبقه ۲+
- ❑ جوشکاری والپست ایزی وال واحد های مسکونی طبقه ۲+



تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۱۸

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۳

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۱۸