



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد پهنه D


(هفته سوم اسفند ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

قطعه C

□ خاکبرداری گود قطعه C





قطعه C

□ خاکبرداری گود قطعه C





قطعه B

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه B





قطعه B

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه B



قطعه B

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه B



قطعه F

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F



قطعه F

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F



قطعه F

ورود میلگرد جهت آرماتور بندی فونداسیون قطعه F



تجهیز کارگاه

ساختمان اداری □

