



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1


(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- ❖ اجرای آرماتوربندی، بتن ریزی سقف ۱۰+ بال غربی
- ❖ اجرای دکفراژ سقف ۱۷+ بال شرقی



اجرای واحدهای مسکونی

- ❖ اجرای وال پست طبقه ۹+ بال شرقی
- ❖ اجرای تیغه چینی واحدهای مسکونی طبقه ۷+ بال غربی
- ❖ اجرای تیغه چینی واحدهای مسکونی طبقه ۵+ بال شرقی
- ❖ نصب پللیت جهت اجرای وال پست دیوارهای طبقه ۵+ بال غربی
- ❖ اجرای بندکشی دیوارهای طبقه ۷+ بال شرقی



تاسیسات

❖ کارگاه ساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی



انباری ها و پارکینگ

- ❖ اجرای سیمان آستر انباری های طبقه ۴-
- ❖ اجرای سیمان آستر رمپ طبقه ۵- به ۶-



بارهای ارسالی

- ❖ ورود پنل های پیش ساخته ایزی وال به محل پروژه
- ❖ ورود بلوک های سیمانی به محل پروژه



تصویر نقطه ای ضلع شمال

(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمال

(تصویر ۲)



۱۴۰۲/۰۱/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب

(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب

(تصویر ۲)



۱۴۰۲/۰۱/۲۴