

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


## اجرای ستون

- ✓ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ ضلع شرقی
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ ضلع شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ ضلع غربی




# اجرای ستون

- ✓ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ ضلع شرقی
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ ضلع شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ ضلع غربی




# دیوار حائل و برشی

✓ قالب بندی دیوار حائل ضلع شرقی




## انباری ها

- ✓ کارگاه ساخت چارچوب انباری ها طبقه ۱-
- ✓ سیمان کاری آستر انباری های طبقه ۲-
- ✓ سنگ قرنیز انباری های طبقه ۲-
- ✓ نصب چارچوب انباری های طبقه ۲-



## انباری ها

- ✓ کارگاه ساخت چارچوب انباری ها طبقه ۱-
- ✓ سیمان کاری آستر انباری های طبقه ۲-
- ✓ سنگ قرنیز انباری های طبقه ۲-
- ✓ نصب چارچوب انباری های طبقه ۲-



# تصاویر نقطه ای

ضلع شمال  
(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

# تصاویر نقطه ای

ضلع شمال  
(تصویر ۲)

۱۴۰۱/۰۱/۲۴



# تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب  
(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

# تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب  
(تصویر ۲)

۱۴۰۱/۰۱/۲۴