

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)



شرکت  
عمران  
آبخار  
اسپادانا



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

## اجرای تیر سقف

- ✓ اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۱۱ (+ سطح ۱۲)
- ✓ آرماتوربندی تیر سقف طبقه ۱۱ (+ سطح ۱۲)
- ✓ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۱ (+ سطح ۱۲)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۰ (+ سطح ۱۱) ضلع غربی و مرکزی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۱ (+ سطح ۱۲) ضلع شرقی



## اجرای تیر سقف

- ✓ اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۱۱+ (سطح ۱۲+)
- ✓ آرماتوربندی تیر سقف طبقه ۱۱+ (سطح ۱۲+)
- ✓ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۱+ (سطح ۱۲+)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۰+ (سطح ۱۱+) ضلع غربی و مرکزی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۱+ (سطح ۱۲+) ضلع شرقی



## اجرای تیر سقف

- ✓ اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۱۱ + (سطح ۱۲)
- ✓ آرماتوربندی تیر سقف طبقه ۱۱ + (سطح ۱۲)
- ✓ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۱ + (سطح ۱۲)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۰ + (سطح ۱۱) ضلع غربی و مرکزی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱۱ + (سطح ۱۲) ضلع شرقی






# اجرای نصب پنل

✓ نصب پنل سقف طبقه ۱۰+ (سطح ۱۱+) ضلع غربی




# اجرای ستون

- ✓ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی و ضلع غربی
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی




# اجرای ستون

- ✓ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی و ضلع غربی
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۱۱ + هسته مرکزی



# راه پله

✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۱۰+ به طبقه ۱۱+ بال شرقی





## واحدهای مسکونی

- ✓ جوشکاری و نصب وال پست طبقه +۳
- ✓ نصب رانر جهت اجرای تیغه چینی طبقه +۲
- ✓ بند کشی دیوار های طبقه +۲



## انباری ها

- ✓ سیمان کاری آستر انباری های طبقه ۳-
- ✓ سنگ قرنیز انباری های طبقه ۳-



# تصاویر نقطه ای

ضلع شمالی  
(تصویر ۱)

۱۴۰۲/۰۱/۱۹

# تصاویر نقطه ای

ضلع شمالی  
(تصویر ۲)

۱۴۰۱/۰۱/۲۴

# تصاویر نقطه ای

ضلع جنوبی  
(تصویر ۱)

۱۴۰۲/۰۱/۱۹

# تصاویر نقطه ای

ضلع جنوبی  
(تصویر ۲)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴