



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D3

(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)




مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای سقف


- ❖ زیرسازی سقف ۸+ بال غربی
- ❖ دکفراژ قالب سقف ۷+ بال شرقی





# پارکینگ الحاقی

❖ اجرای قالب بندی سقف ۴ - پارکینگ الحاقی  
❖ کاشت آرماتور ستون های طبقه ۳ + پارکینگ الحاقی





# انباری ها و پارکینگ

- ❖ اجرای سیمان آستر انباری های طبقه ۱-
- ❖ اجرای سیمان پارکینگ طبقات ۱-، ۲-
- ❖ اجرای سرامیک پارکینگ طبقه ۲-
- ❖ اجرای پلاستر انباری های طبقه ۳-





# تصویر نقطه ای ضلع شمال

(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹



# تصویر نقطه ای ضلع شمال

(تصویر ۲)



۱۴۰۲/۰۱/۲۴



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب

(تصویر ۱)



۱۴۰۲/۰۱/۱۹



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب

(تصویر ۲)



۱۴۰۲/۰۱/۲۴